

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 鳴海住宅取壊し工事（第5工区）

図面番号	質 問	回 答
図面 No.9 他	【特記事項】に 「・住棟の内部天井吹付材については H18.7.3 に石綿含有調査実施済み（含有無し）。」と記載があります。平成18年と現在では基準が違いますが、再調査は必要ありませんか。 また再調査が必要な場合、追加費用・工期延長の協議対象となりますか。 ご教示願います。	H18 に採取した試料について、定性分析の結果、含有が認められませんでしたので、当該部分について再調査の必要はないと考えております。
図面 No.08 27	整地工は、残土の搬入・搬出及び購入土の搬入を行わず、現状の土だけで整地すると考えてよろしいですか。 また図示の「敷地内整地高」は参考値(目標値)であり、敷地内の土量により仕上がりの整地高と差異が生じて問題ないでしょうか。 ご教示願います。	よろしい。

令和8年9月28日

公営住宅課長

備考 用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。

質問事項は、内容が把握できるように詳細に記載すること。

※2 当該項／質問回答書全体枚数を記入すること。