

質 問 ・ 回 答 書

令和 8 年 6 月 19 日
宮 崎 県 総 務 部 営 繕 課 長

件名		令和8年度第3012-ア-6号 西都総合庁舎外壁改修他工事	
No	質 問 事 項	回 答	
1	P.21に記載のある下地調整(鉄鋼面RB種3種ケレンB) ○○m、備考欄に建施P483とありますが、P483には㎡単価しか記載がありません。この単価は、見積単価ではありませんか。	塗装の細幅物に関しては、積算基準等資料 第4編 第2章 第1節 第15項 塗装 に基づき㎡単価に0.4(係数)を乗じて算定しています。 下地調整については、見積単価ではなく、物価資料に係数を乗じて算定しています。	
2	P.21に記載のある錆止め塗料塗り(改修仕様)鉄鋼面(屋内外)、めっき鋼面、SOP塗り(糸幅300mm以下)の単価は、備考欄に記載がありませんが、市場単価として考えてよろしいでしょうか。	塗装の細幅物に関しては、積算基準等資料 第4編 第2章 第1節 第15項 塗装 に基づき㎡単価に0.4(係数)を乗じて算定しています。 錆止め塗料塗り(改修仕様)鉄鋼面(屋内外)、錆止め塗料塗り(改修仕様)めっき鋼面及びSOP塗りについては、市場単価に係数を乗じて算定しています。	
3	P.23にプルボックス新設とありますが、SUS製又は合成樹脂製のどちらでしょうか。また、P.22に記載のあるプルボックス撤去は、市場単価として考えてよろしいでしょうか。	令和8年6月17日付け質問・回答書No3のとおりです プルボックス撤去の単価は複合単価を適用しています。	
4	修正入札時積算数量書P22 【プルボックス撤去300*300*300 1個】と明記してあるが、どこの部分でしょうか	令和8年6月17日に修正公告しており、プルボックスの場所については、図A-17に記載しています。	

No	質 問 事 項	回 答
5	修正入札時積算数量書P23 【プルボックス新設0.5㎡ 1個】と明記してあるが、プルボックスの仕様と取付場所を教えてください。	令和8年6月17日に修正公告しており、プルボックスの場所については、図A-17に記載しています。
6	入札時積算数量書のP16庁舎 防水改修 シーリング工事の材種が【SR-2】となっておりますが、図面A-3 3.防水改修工事 シーリングの材種と異なります。どちらを選定かご指示ください。	入札時積算数量書に誤りがありましたので、正誤表のとおり修正します。
7	入札時積算数量書のP66 仮設材運搬(安全手すり)の摘要が【単管本足場用】となっておりますが、安全手すりが【枠組本足場用】となっております。どちらを選定かご指示ください。	入札時積算数量書に誤りがありましたので、正誤表のとおり修正します。
8	設計書P21塗装改修の下地調整は、建築施工単価のP483と記載していますが、㎡単価しかないのでm単価にしないといけないのでしょうか。又、塗装改修の錆止め塗料塗り(改修使用)の根拠となる積算基準を教えてください。	塗装の細幅物に関しては、積算基準等資料 第4編 第2章 第1節 第15項 塗装 に基づき㎡単価に0.4(係数)を乗じて算定しています。 下地調整については、物価資料に係数を乗じて算定しています。 錆止め塗料塗り(改修仕様)については、市場単価に係数を乗じて算定しています。
9	1庁舎 4.塗装改修 (1)改修の 下地調整 8m 錆止め改修仕様 58.3m ㎡単価をm単価への換算係数を教えてください。	No8のとおりです。
10	積算数量書P17の「防水押え金物 アルミ製 アスファルトシート防水用」の備考欄が空欄になっていますが、該当する複合単価が無いのではないかと思います。市場単価も無いので物価資料単価ではないかと思いますが、図面でも詳細が読み取れなかったので明示していただけないでしょうか。	図面に誤りがありましたので、正誤表のとおり修正します。 なお、防水押え金物 アルミ製アスファルトシート防水用の単価については複合単価を適用しています。
11	積算数量書P21の(配管)及び(屋上手摺下地、アンテナ支柱)の「下地調整 鉄鋼面RB種 3種ケレンB」の物価資料単価の単位は「m2」ですが、市場単価に準じて細幅物への換算を行った単価を採用しているのでしょうか？	塗装の細幅物に関しては、積算基準等資料 第4編 第2章 第1節 第15項 塗装 に基づき㎡単価に0.4(係数)を乗じて算定しています。 下地調整については、物価資料に係数を乗じて算定しています。
12	積算数量書P21(配管)の錆止め塗料塗り及びSOP塗り、(屋上手摺下地、アンテナ支柱)の錆止め塗料塗りの備考欄が空欄になっていますが、市場単価を細幅換算したものではなく、複合単価を適用しているのでしょうか？	塗装の細幅物に関しては、積算基準等資料 第4編 第2章 第1節 第15項 塗装 に基づき㎡単価に0.4(係数)を乗じて算定しています。 SOP塗り、錆止め塗料塗り(改修仕様)については、市場単価に係数を乗じて算定しています。

No	質 問 事 項	回 答
13	積算数量書P23の新設のプルボックスはステンレス製ということですが、市場単価と複合単価どちらを適用でしょうか？	プルボックスの新設については、市場単価を適用しています。
14	積算数量書P66及びP70の「仮設材運搬(安全手すり)」の摘要欄が単管本足場用となっていますが、枠組本足場用の単価を適用ということよろしいでしょうか？	入札時積算数量書及に誤りがありましたので、正誤表のとおり修正します。