

質 問 ・ 回 答 書

令和8年8月28日
宮崎県総務部営繕課長

件名		令和8年度第1112-ア-27号 小林高校他照明設備改修工事
No	質 問 事 項	回 答
6	設計書P20 漏電ブレーカー(材料費)ELCB2P20A×1について、採用されている型式、メーカーをご教示願います。	GT-2ZA(テンパール工業)を相当品として採用しております。
7	設計書P24 照明分電盤撤去について、対象となる盤は、図面E-07に記載がある電灯分電盤との判断でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
8	設計書P24 ケーブル撤去 6kV CVT22°再使用しないについて、作業区分は「管内」との判断でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
9	設計書P24 ケーブル撤去 CV200°-3C 再使用しないについて、作業区分は「FEP内」との判断でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
10	設計書に、図面E-05に記載の「防球ネット(撤去・復旧)」の項目がありません。別途工事との判断でよろしいでしょうか。	入札時積算数量書P13に記載しています。
11	設計書に、図面E-07に記載の「油入柱上変圧器1φ 75kVA【撤去】」の項目がありません。別途工事との判断でよろしいでしょうか。	本工事の対象です。なお、入札時積算数量書に誤りがありましたので、正誤表のとおり修正します。
12	IV 第37棟(寮監住宅)について、屋内工事と屋外工事が混在しています。設計書P27 丸形露出ボックス(塗装共)の備考欄にのみ「改修補正あり」と記載されていますので、その他の項目においては、補正対象外との判断でよろしいでしょうか。または、屋内工事及び建物に接する工事にて、補正を行っている項目がありましたら、ご教授ください。	入札時積算数量書P27の丸形露出ボックス(塗装共)については、補正単価と補正無しの単価が混在しているため、双方を区別するために「改修補正あり」と記載しています。その他の項目については、図面のとおり、屋内工事および建築物に接している屋外工事は補正しています。