

令和 8 年度

長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）汚泥中間濃縮装置修理工事  
設 計 書

総括表

|             |         |                         |                 |      |    |              |        |                    |              |                 |          |  |
|-------------|---------|-------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------|--------------------|--------------|-----------------|----------|--|
| 九十九里用水供給事務所 |         |                         |                 | 工事番号 |    | 用九 8 第 1 1 号 |        | 提出年月日              |              | 令和 8 年 7 月 27 日 |          |  |
| 所長          |         |                         | 次長              |      | 主幹 |              | 場長     |                    | 確認者          |                 | 設計       |  |
| 年度<br>科目    | 令和 8 年度 |                         | 款<br>水道用水供給事業費用 |      |    | 項<br>営業費用    |        |                    | 目<br>原水及び浄水費 |                 | 節<br>修繕費 |  |
| 工事名         |         | 長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）汚泥中間濃縮装置修理工事 |                 |      |    |              |        |                    |              |                 |          |  |
| 工事場所        |         | 長生郡長柄町山之郷 4 8 3 番地 2 7  |                 |      |    |              | 工事施行方法 |                    | 請 負          |                 |          |  |
|             |         |                         |                 |      |    |              | 工事日数   | 令和 9 年 3 月 1 6 日限り |              |                 |          |  |
| 設 計 金 額     |         |                         | 44, 638, 000 円  |      |    |              |        |                    |              |                 |          |  |
| 工 事 価 格     |         |                         | 40, 580, 000 円  |      |    |              |        |                    |              |                 |          |  |
| 消費税相当額      |         |                         | 4, 058, 000 円   |      |    |              |        |                    |              |                 |          |  |

|                              |                                                                                 |                |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 設<br><br>計<br><br>説<br><br>明 | <p>本工事は、長柄浄水場（Ⅰ）（Ⅱ）汚泥中間濃縮装置について、装置の機能維持を図るため、経年劣化している消耗部品の交換及び分解整備を行うものである。</p> |                |      |
|                              |                                                                                 | 記              |      |
|                              | 1                                                                               | （Ⅰ）汚泥中間濃縮設備修理工 | 一式   |
|                              | 2                                                                               | （Ⅰ）汚泥中間濃縮設備点検工 | 一式   |
|                              | 3                                                                               | （Ⅱ）汚泥中間濃縮設備点検工 | 一式   |
|                              | 4                                                                               | （Ⅱ）排水排泥設備点検工   | 一式   |
|                              |                                                                                 |                | —以上— |