


本管補修箇所一覧

	調査 年度	調査 記録表 No.	路線番号	人孔番号		管種	管径	工種	補修位置(m)	破損状況	備考
				上流	下流				上流からの距離		
1	H28	24	188-88	188-88M1	188-88M2	HP	250	内面補修	0.70	クラックB,浸入水B,石灰付着C	
2	H28	24	188-88	188-88M1	188-88M2	HP	250	内面補修	46.69	クラックB,浸入水B,石灰付着B	
3	H28	25	188-88	188-88M2	188-88M3	HP	250	内面補修	2.23	クラックB,浸入水C,石灰付着C	
4	H28	25	188-88	188-88M2	188-88M3	HP	250	内面補修	46.54	クラックB,浸入水B,石灰付着B	
5	R4	62	308	308M2	311M1	HP	250	内面補修	46.97	クラックB、浸入水A、石灰付着C	
6	R4	74	307-3	307-3M1	307-3M2	HP	250	内面補修	0.64	クラックB、浸入水A、石灰付着B	
7	R5	98	692-1	692-1M3	692-1M4	HP	250	内面補修	0.96	クラックA、浸入水B、石灰付着C	
8	R5	101	672	672M2	672M3	HP	250	内面補修	45.99	クラックC、浸入水A、石灰付着C	
9	R6	249	649-1	649-1M2	649M2	HP	250	内面補修	8.74	浸入水A、石灰付着C	
10	R6	250	649	649M2	657M1	HP	250	内面補修	0.95	クラックA、浸入水A、石灰付着B	
11	R6	278	673	673M5	673M6	HP	250	内面補修	48.02	クラックA、浸入水A、石灰付着A	

No. 24-1

上 流 人 孔 番 号 No. 188-88M1					下 流 人 孔 番 号 No. 188-88M2																																							
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深																														
9	鉄蓋60用	□600×900	2.28m	2.03m	188-88	HP	φ250mm	47.01m	47.45m	9	鉄蓋60用	内径900	2.67m	2.40m																														
人孔内点検					人孔内点検																																							
(腐食を含む欠損/全体) 足掛金物本数 0/5 					(腐食を含む欠損/全体) 足掛金物本数 0/7																																							
継目部	継目数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																						
	写真番号																																											
	(内 容)																																											
本管部	管本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																							
	写真番号	18																																										
	(内 容)	クラックB (3mm) 浸入水B 石灰付着C 0.70 弛みC 0.30~	油脂付着C 1.55~ 1.82 弛みC 3.38~	油脂付着C ~3.75 弛みC ~3.75	弛みC ~9.52								弛みC 19.57~	弛みC ~23.62							取付管内 浸入水C 石灰付着C 39.02																							
ソケット部	写真番号								19																																			
	(内 容)								取付管内 浸入水B 石灰付着C 15.24													取付管内 浸入水C 石灰付着C 39.02																						
考 察																																												
異 状 箇 所	項 目	管の腐食			浸入水			破損			クラック			蛇行・弛み			管の継手ずれ			パッキンずれ			取付管突出し			油脂の付着			木の根侵入			モルタル付着			取付管接合不良			その他			計			備 考
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C								
継 目 部																																												
本 管 部					2																														5	12								
ソ ケ ッ ト 部					1	1																												2	1	3								
計					3	1																												1	3	6	15							

No. 24-2

上 流 人 孔 番 号 No. 188-88M1					下 流 人 孔 番 号 No. 188-88M2																		
図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深	路線番号	管 種	管 径	台帳距離	管路延長	図面番号	人孔蓋種別	人孔形状	人孔深	管頂深									
9	鉄蓋60用	□600×900	2.28m	2.03m	188-88	HP	φ 250mm	47.01m	47.45m	9	鉄蓋60用	内径900	2.67m	2.40m									
	+																						
	継目数 写真番号	21	22	23	管口																		
	(内 容)				47.00																		
継目部	管本数 写真番号	22	23	24																			
	(内 容)			クラックB (3mm) 浸入水B 石灰付着B 46.69																			
	写真番号																						
ソケット部	(内 容)																						

No. 25-1

[illegible]

No. 25-2

[illegible]

本管用調査記録表

No.62-1

上流人孔番号 No.308M2										下流人孔番号 No.311M1																			
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別												
		308M2					HP	φ250 mm	48.30 m	2-7			311M1																
人孔内点検		VU																人孔内点検											
継手部		308M2 T-1 9.04 T-2 19.14 T-3 33.48																人孔内点検											
		排水方向 上流 [308M2] →→→ 下流 [311M1]																											
		継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	管本数 [24 本]			
		写真番号																									管不良数 [24 本]		
		内容																									取付管数 [3 本]		
本管部		損傷幅 (mm)																											
		位置 (m)																											
		管本数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	DVD 番号 [No. 10]		
		写真番号		1	2	2	2	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		タイトル []		
		内容		腐食 C 始	クラック B	浸入水 C	石灰付着 B																						
取付管部		損傷幅 (mm)		2																						布設年度			
		位置 (m)		0.45	0.73																								
		取付番号						T-1					T-2							T-3									
		写真番号						3					4							5									
		内容						ボンド付着 C					ボンド付着 C							ボンド付着 C							占有位置		
考 察		損傷幅 (mm)																											
		位置 (m)						9.04					19.14							33.48									
		異状箇所	異状内容	腐食	たるみ	破損	クラック	継手ズレ	偏平	変形	浸入水	取付管突出し	油脂	木根侵入	モルタル	その他	計	備考	歩車別										
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	1. 車 道 2. 歩 道 3. ガードレール 4. その他 該当番号 4
		継手部																											
本管部		1					3						1	2								2	1	1	5	4			
取付管部																								3		3			
計		1					3						1	2									2	4	1	5	7		

上流人孔番号 No.308M2										下流人孔番号 No.311M1																						
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別															
		308M2					HP	φ250 mm	48.30 m	2-7			311M1																			
人孔内点検 人孔内点検																																
排水方向 上流 [308M2] →→→ 下流 [311M1]																																
継手部	継手数	23															管口		管本数	[24 本]												
	写真番号																		管不良数	[24 本]												
	内容																		取付管数	[3 本]												
	損傷幅 (mm)																															
	位置 (m)																															
本管部	管本数	23															24		DVD 番号	[No. 10]												
	写真番号																		タイトル	[]												
	内容	→ クラック B 浸入水 A 石灰付着 C 腐食 C 終 クラック B 浸入水 C 石灰付着 B																														
	損傷幅 (mm)	3															3		布設年度													
	位置 (m)	46.97															47.71 47.71															
取付管部	取付番号																		占有位置													
	写真番号																															
	内容																															
	損傷幅 (mm)																															
	位置 (m)																															
考 察																		備考	歩車別 1. 車 道 2. 歩 道 3. ガードレール 4. その他 該当番号 4													
異状内容																																
異状箇所	腐食		たるみ		破損		クラック		継手ズレ		偏平		変形		浸入水		取付管突出し			油脂		木根侵入		モルタル		その他		計				
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B			C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継手部																																
本管部				1						3							1	2										2	1	1	5	4
取付管部																													3		3	
計				1						3							1	2										2	4	1	5	7

本管用調査記録表

No.74

上流人孔番号 No.307-3M1																		下流人孔番号 No.307-3M2																																																																																																																																																																																																																																														
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別																																																																																																																																																																																																																																															
		307-3M1					HP	φ250 mm	29.90 m	2-19			307-3M2																																																																																																																																																																																																																																																			
人孔内点検 排水方向 上流 [307-3M1] →→→ 下流 [307-3M2]																																																																																																																																																																																																																																																																
継手部	継手数																管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	管口	5																																																																																																																																																																																																																															
	写真番号																															5																																																																																																																																																																																																																																
	内容																															浸入水 C	石灰付着 C																																																																																																																																																																																																																															
	損傷幅 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																															
	位置 (m)																															29.42																																																																																																																																																																																																																																
本管部	管本数																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																	
	写真番号																1	2	2	2					3							4	4	4																																																																																																																																																																																																																														
	内容																腐食 C 始	クラック B	浸入水 A	石灰付着 B	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	腐食 C 終	クラック B	浸入水 B	石灰付着 B																																																																																																																																																																																																																														
	損傷幅 (mm)																3								1						3																																																																																																																																																																																																																																	
	位置 (m)																0.45	0.64							16.36						28.96	28.96																																																																																																																																																																																																																																
取付管部	取付番号																																																																																																																																																																																																																																																															
	写真番号																																																																																																																																																																																																																																																															
	内容																																	右取付管	左取付管																																																																																																																																																																																																																													
	損傷幅 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																															
	位置 (m)																																18.22	28.67																																																																																																																																																																																																																														
考 察																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">異状箇所</th> <th colspan="3">腐食</th> <th colspan="3">たるみ</th> <th colspan="3">破損</th> <th colspan="3">クラック</th> <th colspan="3">継手ズレ</th> <th colspan="3">偏平</th> <th colspan="3">変形</th> <th colspan="3">浸入水</th> <th colspan="3">取付管突出</th> <th colspan="3">油脂</th> <th colspan="3">木根侵入</th> <th colspan="3">モルタル</th> <th colspan="3">その他</th> <th colspan="3">計</th> </tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>継手部</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>本管部</td> <td></td><td></td><td>1</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>2</td><td>1</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>2</td><td></td><td>1</td> <td>5</td><td>2</td><td></td> </tr> <tr> <td>取付管部</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td><td></td><td>1</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>2</td><td>1</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>2</td><td>1</td><td>1</td> <td>5</td><td>4</td><td></td> </tr> </tbody> </table>																		異状箇所	腐食			たるみ			破損			クラック			継手ズレ			偏平			変形			浸入水			取付管突出			油脂			木根侵入			モルタル			その他			計			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	継手部																																								本管部			1							2	1											1	1											2		1	5	2		取付管部																																								計			1							2	1											1	1	1										2	1	1	5	4	
異状箇所	腐食			たるみ			破損			クラック			継手ズレ			偏平			変形			浸入水			取付管突出			油脂			木根侵入			モルタル			その他			計																																																																																																																																																																																																																								
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																																																																																																																																																																																																																												
継手部																																																																																																																																																																																																																																																																
本管部			1							2	1											1	1											2		1	5	2																																																																																																																																																																																																																										
取付管部																																																																																																																																																																																																																																																																
計			1							2	1											1	1	1										2	1	1	5	4																																																																																																																																																																																																																										
備考																																																																																																																																																																																																																																																																
歩車別																																																																																																																																																																																																																																																																
1. 車 道 2. 歩 道 3. ガードレール 4. その他 該当番号 4																																																																																																																																																																																																																																																																

上流人孔番号 No.692-1M3

区画

メッシュ

番号

人孔種別

人孔深

管頂深

人孔蓋種別

692-1M3

管種

管径

線路延長

路線番号

HP

φ250 mm

44.90 m

3-23

下流人孔番号 No.692-1M4

区画

メッシュ

番号

人孔種別

人孔深

管頂深

人孔蓋種別

692-1M4

人孔内点検

692-1M3

7.99

T-1

VU

排水方向 上流〔692-1M3〕→→→下流〔692-1M4〕

継手

部

継手数

写真番号

内容

損傷幅 (mm)

位置 (m)

管口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

3

浸入水 c

石灰付着 c

浸入水 c

浸入水 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

石灰付着 c

6.50

12.55

24.60

26.63

28.64

32.67

34.68

管本数

写真番号

内容

損傷幅 (mm)

位置 (m)

1

2

2

2

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

5

0.45

0.96

取付番号

写真番号

内容

損傷幅 (mm)

位置 (m)

T-1

右取付管

7.99

考察

異状内容

異状箇所

腐食

たるみ

破損

クラック

継手ズレ

偏平

変形

浸入水

取付管突出し

油脂

木根侵入

モルタル

その他

計

A

B

C

A

B

C

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Aa

Bb

Cc

継手

部

本管部

取付管部

計

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

上流人孔番号 No.672M2																	下流人孔番号 No.672M3																
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種			管径			線路延長			路線番号			区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別								
		672M2					HP			φ250 mm			49.35 m			3-26					672M3												
人孔内点検																																	
672M2 </																																	

上流人孔番号 No.672M2														下流人孔番号 No.672M3																					
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別																		
		672M2					HP	φ250 mm	49.35 m	3-26			672M3																						
人孔内点検																																			
人孔内点検 T-3 35.68 T-2 31.17 VU 排水方向 上流 [672M2] →→→ 下流 [672M3] 672M3																		人孔内点検																	
継手 部	継手数	16																17	18	19	20				21	22	23				管口				
	写真番号																																		
	内容																																		
	損傷幅 (mm)																																		
	位置 (m)																																		
本管 部	管本数	16																17	18	19	20				21	22	23				24				
	写真番号																																		
	内容	→																→	→	→	7クラック c	7浸入水 c	7石灰付着 c	→	→	→	8クラック c	8浸入水 a	8石灰付着 c	腐食 C 終	9クラック c	9浸入水 c	9石灰付着 c		
	損傷幅 (mm)																				1						1				1				
	位置 (m)																				39.88						45.99				48.60 48.68				
取付管 部	取付番号	T-2																T-3																	
	写真番号	6																6	6																
	内容	接合不良 b																浸入水 c	石灰付着 b	左取付管															
	損傷幅 (mm)																																		
	位置 (m)	31.17																35.68																	
考 察																																			
異状内容																		備 考																	
異状箇所																		歩車別																	
腐食 たるみ 破損 クラック 継手ズレ 偏平 変形 浸入水 取付管突出 油脂 木根侵入 モルタル その他 計																		1. 車道 2. 歩道 3. ガードレール 4. その他 該当番号 4																	
継手 部																		1																	
本管 部																		6																	
取付管 部																		2																	
計																		7																	

本管用調査記録表

No.249

上流人孔番号 No.649-1M2														下流人孔番号 No.649M2																																																																																																																																																																																																																																																		
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別																																																																																																																																																																																																																																															
		649-1M2					HP	φ250 mm	14.80 m	4-69			649M2																																																																																																																																																																																																																																																			
人孔内点検																																																																																																																																																																																																																																																																
継手部	継手数		管口	1	2	3	3	2	3		4	5	6	7		管口																																																																																																																																																																																																																																																
	写真番号										4	4			5	5																																																																																																																																																																																																																																																
	内容			隙間 c	隙間 c	浸入水 c	石灰付着 c				浸 入 水 a	石 灰 付 着 c			浸 入 水 c	石 灰 付 着 c																																																																																																																																																																																																																																																
	損傷幅 (mm)			23	21																																																																																																																																																																																																																																																											
	位置 (m)			0.76	2.75						8.74				12.77																																																																																																																																																																																																																																																	
本管部	管本数		1	2		3	4	5		6	7		8																																																																																																																																																																																																																																																			
	写真番号		1										6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																	
	内容		腐食 C 始	→			→	→	→	→		→	クラック b	浸入水 c	石灰付着 c	腐食 C 終																																																																																																																																																																																																																																																
	損傷幅 (mm)												4																																																																																																																																																																																																																																																			
取付管部	位置 (m)		0.45										14.32	14.33																																																																																																																																																																																																																																																		
	取付番号																																																																																																																																																																																																																																																															
	写真番号																																																																																																																																																																																																																																																															
	内容																																																																																																																																																																																																																																																															
取付管部	損傷幅 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																															
	位置 (m)																																																																																																																																																																																																																																																															
考 察																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">異状箇所</th> <th colspan="3">腐食</th> <th colspan="3">たるみ</th> <th colspan="3">破損</th> <th colspan="3">クラック</th> <th colspan="3">継手ズレ</th> <th colspan="3">偏平</th> <th colspan="3">変形</th> <th colspan="3">浸入水</th> <th colspan="3">取付管突出し</th> <th colspan="3">油脂</th> <th colspan="3">木根侵入</th> <th colspan="3">モルタル</th> <th colspan="3">その他</th> <th colspan="3">計</th> </tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>Aa</th><th>Bb</th><th>Cc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>継手部</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>本管部</td> <td></td><td></td><td>8</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td></td><td>10</td> </tr> <tr> <td>取付管部</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td><td></td><td>8</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td>1</td> <td></td><td></td><td>2</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>4</td><td>1</td><td>17</td> </tr> </tbody> </table>																		異状箇所	腐食			たるみ			破損			クラック			継手ズレ			偏平			変形			浸入水			取付管突出し			油脂			木根侵入			モルタル			その他			計			A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	Aa	Bb	Cc	継手部																																								本管部			8							1																											1		10	取付管部																																								計			8						1			2																									4	1	17
異状箇所	腐食			たるみ			破損			クラック			継手ズレ			偏平			変形			浸入水			取付管突出し			油脂			木根侵入			モルタル			その他			計																																																																																																																																																																																																																								
	A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	Aa	Bb	Cc																																																																																																																																																																																																																												
継手部																																																																																																																																																																																																																																																																
本管部			8							1																											1		10																																																																																																																																																																																																																									
取付管部																																																																																																																																																																																																																																																																
計			8						1			2																									4	1	17																																																																																																																																																																																																																									
備考																																																																																																																																																																																																																																																																
歩車別																																																																																																																																																																																																																																																																
1. 車道 2. 歩道 3. ガードレール 4. その他 該当番号 4																																																																																																																																																																																																																																																																

上流人孔番号 No.649M2																			下流人孔番号 No.657M1																											
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別																													
649M2							HP	φ250 mm	41.90 m	4-70	657M1																																			
人孔内点検						VU													人孔内点検																											
649M2 T-1 5.96																																														
排水方向 上流 [649M2] → → → 下流 [657M1]																																														
継手 部	継手数	管口		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	管本数																							
	写真番号			3	4										6					7	7	7	8	9	[21 本]																					
	内容			隙間 c	隙間 c										隙間 c					隙間 c	浸入水 c	石灰付着 c	浸入水 b	隙間 c	管不良数 [21 本]																					
	損傷幅 (mm)			22	21										20					20				51	取付管数 [1 本]																					
	位置 (m)			2.15	4.18										22.25					32.30			36.33	38.36																						
本 管 部	管本数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	DVD 番号 [No. 13]																							
	写真番号			1	2																			タイトル []																						
	内容	腐食 C 始		2 クラック a	2 浸入水 a	2 石灰付着 b	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→		布設年度																						
	損傷幅 (mm)			10																																										
	位置 (m)	0.45 0.95																																												
取 付 管 部	取付番号				T-1																			占有位置																						
	写真番号				5	5																																								
	内容				浸入水 c	石灰付着 c																																								
	損傷幅 (mm)																																													
	位置 (m)				5.96																																									
考 察																																														
異状内容																																														
異状箇所	腐食			たるみ			破損			クラック			継手ズレ			偏平			変形			浸入水			取付管突出し			油脂			木根侵入			モルタル			その他			計			備 考			歩車別
	A B C			A B C			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			Aa Bb Cc												
	継手 部																																					1. 車 道								
本 管 部			21																																	2. 歩 道										
取 付 管 部																																				3. ガ-ドレ-ル										
計			21																																	4. その他										

本管用調査記録表

No.250-2

上流人孔番号No.649M2										下流人孔番号No.657M1																																																																																																																																																																																																																																							
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別																																																																																																																																																																																																																																
		649M2					HP	φ250 mm	41.90 m	4-70			657M1																																																																																																																																																																																																																																				
人孔内点検										人孔内点検																																																																																																																																																																																																																																							
排水方向 上流〔649M2〕→→→ 下流〔657M1〕																																																																																																																																																																																																																																																	
継手部	継手数	20				管口								管本数																																																																																																																																																																																																																																			
	写真番号	11												〔21本〕																																																																																																																																																																																																																																			
	内容	隙間 c												管不良数 〔21本〕																																																																																																																																																																																																																																			
	損傷幅 (mm)	20												取付管数																																																																																																																																																																																																																																			
	位置 (m)	40.38												〔1本〕																																																																																																																																																																																																																																			
本管部	管本数	20				21								DVD番号																																																																																																																																																																																																																																			
	写真番号	10				12 12 12								〔No.13〕																																																																																																																																																																																																																																			
	内容	→ クラック c				腐食 C 終				浸入水 c				石灰付着 c																																																																																																																																																																																																																																			
	損傷幅 (mm)	1				2								タイトル 〔 〕																																																																																																																																																																																																																																			
	位置 (m)	39.73				40.94								布設年度																																																																																																																																																																																																																																			
取付管部	取付番号																																																																																																																																																																																																																																																
	写真番号																																																																																																																																																																																																																																																
	内容													占有位置																																																																																																																																																																																																																																			
	損傷幅 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																
	位置 (m)																																																																																																																																																																																																																																																
考 察																																																																																																																																																																																																																																																	
異状内容										備 考																																																																																																																																																																																																																																							
異状箇所										歩車別																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">腐食</th> <th colspan="3">たるみ</th> <th colspan="3">破損</th> <th colspan="3">クラック</th> <th colspan="3">継手ズレ</th> <th colspan="3">偏平</th> <th colspan="3">変形</th> <th colspan="3">浸入水</th> <th colspan="3">取付管突出し</th> <th colspan="3">油脂</th> <th colspan="3">木根侵入</th> <th colspan="3">モルタル</th> <th colspan="3">その他</th> <th colspan="3">計</th> </tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>a</th><th>b</th><th>c</th> <th>Aa</th><th>Bb</th><th>Cc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>21</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>1</td><td>3</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td>1</td><td>3</td><td>2</td> </tr> </tbody> </table>										腐食			たるみ			破損			クラック			継手ズレ			偏平			変形			浸入水			取付管突出し			油脂			木根侵入			モルタル			その他			計			A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	Aa	Bb	Cc																																							21							1	1	1										1	1	1										1	1	2																																		1	1	2										1	1	1							1	1	3													1	3	2	1. 車 道 2. 歩 道 3. ガードレール 4. その他 該当番号 4									
腐食			たるみ			破損			クラック			継手ズレ			偏平			変形			浸入水			取付管突出し			油脂			木根侵入			モルタル			その他			計																																																																																																																																																																																																										
A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	Aa	Bb	Cc																																																																																																																																																																																																														
		21							1	1	1										1	1	1										1	1	2																																																																																																																																																																																																														
																																	1	1	2																																																																																																																																																																																																														
									1	1	1							1	1	3													1	3	2																																																																																																																																																																																																														
継手部																																																																																																																																																																																																																																																	
本管部																																																																																																																																																																																																																																																	
取付管部																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																	

本 管 用 調 査 記 録 表

No.278-1

上流人孔番号No.673M5										下流人孔番号No.673M6																				
区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別													
		673M5					HP	φ250 mm	48.90 m	5-7			673M6																	
人孔内点検										人孔内点検																				
673M5																														
排水方向 上流〔673M5〕→→→ 下流〔673M6〕																														
継手部	継手数		管口		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	管本数 〔24本〕			
	写真番号																										管不良数 〔24本〕			
	内 容																										取付管数 〔0本〕			
	損傷幅 (mm)																													
	位置 (m)																													
本管部	管本数				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	DVD番号 〔No.16〕			
	写真番号			1	2	2	2																				タイトル 〔 〕			
	内 容			腐食 C 始	クラック c	浸入水 c	石灰付着 c	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	布設年度			
	損傷幅 (mm)			1																										
	位置 (m)			0.45	0.76																									
取付管部	取付番号																										占有位置			
	写真番号																													
	内 容																													
	損傷幅 (mm)																													
	位置 (m)																													
考 察										備 考																				
異状内容																					備 考									
	異状箇所										異状箇所										備 考									
継手部	A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	計		
本管部			24						1	1						1	1							1	1	3	27			
取付管部																														
計			24						1	1						1	1							1	1	3	27			

上流人孔番号 No.673M5														下流人孔番号 No.673M6													
区画	メッシュ	番号			人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別			管種	管径	線路延長	路線番号	区画	メッシュ	番号			人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別				
		673M5									HP	φ250 mm	48.90 m	5-7			673M6										
人孔内点検																											
673M6																											
排水方向 上流 [673M5] →→→ 下流 [673M6]																											
継手 部	継手数	23										管口										管本数					
	写真番号																					[24 本]					
	内容																					管不良数					
	損傷幅 (mm)																					[24 本]					
本管 部	位置 (m)																					取付管数					
	管本数	23										24										[0 本]					
	写真番号																					DVD 番号					
	内容	→										3 クラック a 3 浸入水 a 3 石灰付着 a 腐食 C 終										[No. 16]					
取付 管部	損傷幅 (mm)																					タイトル					
	位置 (m)											48.02 48.03										[]					
	取付番号																					布設年度					
	写真番号																										
占有位置	内容																					占有位置					
	損傷幅 (mm)																										
	位置 (m)																										
	考察																										
異状内容																											
異状箇所	備考																										
	歩車別																										
	1. 車道 2. 歩道 3. ガードレール 4. その他 該当番号 4																										